


# *Causas de Fatalidades por Golpes*

- Objetos cayentes
- Fallas al realizar alzamientos
- Material que se suelta o se desliza
- Mal funcionamiento y volqueo del Equipo
- Falta de protección por encima de la cabeza
- Golpes por vehículo o equipo
- Incidentes al retroceder equipo/vehículos
- Trabajadores a pie
- Objetos voladores

# Citaciones Importantes de Accidentes por Golpes (Año 2005)



# *Incidentes al Retroceder*

- Una constructora de pavimentación estaba terminando con las actividades de pavimentación y molturación al norte de una carretera adyacente a la carretera interestatal 10 que estaba cerrada al tráfico. El superintendente de la constructora, un hombre de 47 años de edad, estaba colaborando con un inspector del Dpto. de Transporte de Arizona y se encontraba al lado Este de la carretera. Había otros empleados trabajando cerca de allí, incluyendo el conductor de un camión de asfalto que estaba retrocediendo sobre la calle lateral con la intención de llevar una carga de asfalto hacia el vehículo pavimentador que estaba estacionado. El Superintendente y el inspector se habían acercado a la orilla de la carretera al mismo tiempo que el camión se encontraba como a 20 pies de ellos. El inspector se detuvo a la orilla del camino pero el superintendente tomo dos pasos mas hacia la carretera, directamente detrás del camión en retroceso, y se detuvo con su espalda hacia el camión. Minutos mas tarde, el inspector apenas pudo ver el camión con la orilla de sus ojos justo antes de que el camión golpeará al superintendente y lo arrollara con las dos llantas traseras.

# *Incidentes al Retroceder*

Dos empleados estaban rellorando trincheras de alcantarillado en un desarrollo de viviendas. Uno de los empleados estaba maniobrando un tractor equipado con una caja Gannon (usada para nivelación) y el otro empleado (jornalero) estaba apisonando y regando agua para controlar el polvo. Por alguna razón desconocida, el jornalero comenzó a manobriar el tractor, y retrocedió sobre el otro empleado. El incidente ocurrió en Octubre de 2005, y el empleado murió de debido a las lesiones causadas por el accidente.

# *Objetos Cayentes*

Dos empleados estaban colgando pipa de hierro de diez pies de largo por seis pulgadas. Estaban trabajando sobre escaleras regulares como a diez pies de altura. Una de las victimas cayo desde la escalera, golpeo su cabeza en el pavimento y posteriormente fue golpeado en la cabeza por la pipa de hierro que se cayo.

# Cascos

- *Cascos se requieren para:*

- Peligros sobre encima de la cabeza
- Objetos cayentes
- Objetos voladores
- Peligros eléctricos
- Sobre los andamios



# Resumen

- Al trabajar en cualquier sitio de construcción esté al tanto de sus alrededores.
- Cuidado con el equipo sobre ruedas.
- Hay que tomar precauciones para prevenir ser golpeado por objetos cayentes.

